

1 Eigenaar	Codarts
Oppvl dak	9.500 m2
Bouwjaar	2000
Draagkracht	-
Staat van dak	Lekkage,thermische problemen
Onderhoudsmoment	Per direct om problemen te verhelpen
Onderhoudsbudget	Onbekend
Energieverbruik p.j.	878,149 MWH
Waterverbruik p.j.	3.116 m3
Contactpersoon	Kevin Verkerke

2 Eigenaar	Gemeente
Oppvl dak	+/- 7.500 m2
Bouwjaar	1968
Draagkracht	Licht tot draagkrachtig
Staat van dak	Redelijk
Onderhoudsmoment	2020-2025
Onderhoudsbudget	-
Energieverbruik p.j.	2.173.429 kWh
Waterverbruik p.j.	10.344 m3
Contactpersoon	Frank van Donkersgoed

3 Eigenaar	Deels Manhave
Oppvl dak	
Bouwjaar	
Draagkracht	
Staat van dak	
Onderhoudsmoment	
Onderhoudsbudget	
Energieverbruik	
Contactpersoon	StevenManhave

4 Eigenaar	Manhave
Oppvl dak	900 m2
Bouwjaar	1957
Draagkracht	
Staat van dak	Redelijk
Onderhoudsmoment	2017/2018
Onderhoudsbudget	
Energieverbruik	
Contactpersoon	StevenManhave

5 Eigenaar	Manhave
Oppvl dak	
Bouwjaar	1953
Draagkracht	
Staat van dak	
Onderhoudsmoment	
Onderhoudsbudget	
Energieverbruik	
Contactpersoon	StevenManhave

6 Eigenaar	Deels Manhave
Oppvl dak	250 m2
Bouwjaar	1953
Draagkracht	
Staat van dak	
Onderhoudsmoment	
Onderhoudsbudget	
Energieverbruik	
Contactpersoon	StevenManhave

7 Eigenaar	Deels ASR
Oppvl dak	
Bouwjaar	1953
Draagkracht	
Staat van dak	
Onderhoudsmoment	
Onderhoudsbudget	
Energieverbruik	
Contactpersoon	

8 Eigenaar	ASR Property
Oppvl dak	
Bouwjaar	1953
Draagkracht	
Staat van dak	
Onderhoudsmoment	
Onderhoudsbudget	
Energieverbruik	
Contactpersoon	

9 Eigenaar	Amvest
Oppvl dak	1.600 m2
Bouwjaar	1955
Draagkracht	-
Staat van dak	Recent sedum
Onderhoudsmoment	Over 20 jaar
Onderhoudsbudget	-
Energieverbruik	Label B/C
Contactpersoon	Jochem Willemse

10 Eigenaar	Amvest
Oppvl dak	800 m2
Bouwjaar	1955
Draagkracht	-
Staat van dak	Zeer goed
Onderhoudsmoment	Over 20 jaar
Onderhoudsbudget	
Energieverbruik	
Contactpersoon	Tarkan Sahin

11 Eigenaar	Vestia
Oppvl dak	1.700 m2
Bouwjaar	1955
Draagkracht	-
Staat van dak	Oude dakbedekking
Onderhoudsmoment	2017
Onderhoudsbudget	-
Energieverbruik	Label G?
Contactpersoon	M. Ditters

12 Eigenaar	VVE divers
Oppvl dak	800 m2
Bouwjaar	1955
Draagkracht	-
Staat van dak	Oude dakbedek.
Onderhoudsmoment	2017
Onderhoudsbudget	
Energieverbruik	Label G?
Contactpersoon	Lily Zaric

13 Eigenaar	Bouwfonds/VVE
Oppvl dak	
Bouwjaar	1987
Draagkracht	
Staat van dak	
Onderhoudsmoment	
Onderhoudsbudget	
Energieverbruik	
Contactpersoon	

14 Eigenaar	Gemeente
Oppvl dak	2.000 m2
Bouwjaar	1987
Draagkracht	-
Staat van dak	KleinStudio aan de voorzijde aan vervanging toe 2017
Onderhoudsmoment	Per heden
Onderhoudsbudget	-
Energieverbruik	848.020 kWh
Waterverbruik p.j.	3.658 liter
Contactpersoon	Jeroen de Leeuw

15 Eigenaar	VVE
Oppvl dak	
Bouwjaar	1983
Draagkracht	
Staat van dak	
Onderhoudsmoment	
Onderhoudsbudget	
Energieverbruik	
Contactpersoon	

16 Eigenaar	Volker Wessels
Oppvl dak	380 m2
Bouwjaar	2013
Draagkracht	-
Staat van dak	Goed
Onderhoudsmoment	Voorlopig niet
Onderhoudsbudget	
Energieverbruik p.j.	130.000 Kwh
Waterverbruik p.j.	2.000 m3
Contactpersoon	Erica Meijerink

17 Eigenaar	Volker Wessels
Oppvl dak	
Bouwjaar	2013
Draagkracht	
Staat van dak	Goed
Onderhoudsmoment	Voorlopig niet
Onderhoudsbudget	
Energieverbruik	
Contactpersoon	

18 Eigenaar	De Waal/gem.
Oppvl dak	
Bouwjaar	1985
Draagkracht	
Staat van dak	
Onderhoudsmoment	
Onderhoudsbudget	
Energieverbruik	
Contactpersoon	

19 Eigenaar	Pathe Theaters
Oppvl dak	
Bouwjaar	2006
Draagkracht	
Staat van dak	
Onderhoudsmoment	
Onderhoudsbudget	
Energieverbruik	
Contactpersoon	

20 Eigenaar	Gemeente
Oppvl dak	+/- 9.000 m2
Bouwjaar	Jaren '60
Draagkracht	500-600 kg p.m.
Staat van dak	Lekkage
Onderhoudsmoment	2017
Onderhoudsbudget	-
Energieverbruik	-
Contactpersoon	Ester Sprangers

